

## بالصور: بسبب الإهمال انهيار مؤذنة مسجد ابن خلدون بالإسكندرية



الأحد 8 يناير 2017 07:01 م

تسببت العواصف والرياح التي تعرضت لها محافظة الإسكندرية اليوم الأحد في انهيار مؤذنة مسجد ابن خلدون بوسط المدينة

وسقطت المؤذنة علي سيارتين كانتا أمام المسجد ما أحدث بهما تلفيات دون خسائر بالأرواح

الغريب أن مصدر بمديرية أوقاف الإسكندرية، قال في تصريح صحفي، إنها يجري حاليا ترميم لمؤذنتي المسجد وأن الشدات الخشبية المقامة لذلك إنهارت بسبب الرياح الشديدة وسوء الطقس مما أدى لسقوط المؤذنة التي يتم ترميمها حالياً!!.

ويقع المسجد في مواجهة ميناء الإسكندرية "ما يجعله أكثر عرضة للرياح الشديدة"، بحسب المصدر

وقال مراقبون إنه إذا كان معلوما إن المسجد عرضة لرياح شديدة، فكيف لا يتم الاهتمام بمعدات الترميم حتى لا تحدث مثل هذه الكارثة، مضيفين أن الوضع يشي بالإهمال الواضح من قبل الأوقاف والشركة المنفذة للترميم

كانت مؤذنة أخرى للمسجد قد انهارت بسبب الأمطار والرياح أيضا في شتاء عام 2015.

ويعود تاريخ إنشاء المسجد إلى عهد الرئيس الراحل أنور السادات وتحديدا عام 1973.



