

انهيار جدار بـ"الكرنك" بسبب الأمطار الغزيرة في الأقصر



الاثنين 10 مارس 2014 12:03 م

تسببت الأمطار الغزيرة، التي تعرضت لها محافظة الأقصر، في انهيار جدار داخل معبد الكرنك الفرعوني[]

وقال مصدر في هيئة الآثار إن "الجدار الذي انهار اليوم غير أثري ومبني بالطوب اللبن بطول عشرة أمتار، وذلك لحماية بعض المعالم التاريخية وانهار بعدما غمرت المياه المنطقة المحيطة به وارتفعت بأرضية المعبد لمستويات غير مسبوقة".

وأضاف المصدر أنه "تم رفع حالة الطوارئ بين العاملين بكل المناطق الأثرية لمواجهة أي أحداث طارئة، وتأمين كل المقابر الفرعونية غرب الأقصر بإقامة مصدات حجرية لمنع تسرب المياه بداخلها وحمايتها من مخاطر الأمطار".

وأكد المصدر أن "المناطق الأثرية بغرب الأقصر ومعبد الكرنك ومعبد الأقصر لم يتعرّضوا لأي خسائر برغم المياه التي غمرتهم، حيث تم التعامل مع البرك سريعًا بشفط المياه قبل أن يلحق بهم أي أذى".

رصد