

هروب فرامل قطار تتسبب فى حادث جديد بالإسكندرية



الخميس 1 يناير 2004 12:01 م

30/07/2009

الإسكندرية / محمد صلاح :

أصيب ثلاثة أشخاص أحدهم بتر فى يده اليسرى ، والآخريين بارتجاج فى المخ جراء حادث قطار وقع صباح اليوم بالإسكندرية حيث تعطلت فرامل القطار رقم 1906 ، مما أدى إلى اصطدامه بمسار المصادمات ، وإحداث كسر بها ، والخروج على رصيف المحطة والإصطدام بعربة المطافى التى تقف أعلى الرصيف .

وأفادت مصادر داخل هيئة السكك الحدي لموقع "نافذة مصر" أن جرار القطار قديم ومعتل منذ أربعة أيام سابقة بسبب عيب فى دائرة الهواء الخاصة بالفرامل ، وكان من المقرر أن يخرج من محطة الإسكندرية إلى القاهرة (محافظات) الساعة العاشرة صباحا .

وتأتى هذه الحادثة بعد شهرين من حادث قطار تسبب فيه أيضا إهمال الصيانة بمنطقة سموحة ، وهو ما دعى النائب صابر أبو الفتوح عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين إلى تقديم سؤال عاجل إلى وزير النقل والمواصلات بخصوص الإهمال الشديد وسوء الصيانة التى تعانى منه هيئة السكك الحديدية ! مطالبيا بسرعة عقد إجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب لمناقشة الأمر، ودراسة مستوى الأداء فى مراكز الصيانة ، والارتقاء بها بداية من قلع العيار وأجور العمال وطريقة العمل .