

حريق بحفار بترول بخليج السويس وفشل السيطرة عليه



الاثنين 23 مارس 2015 12:03 م

نشبت حريق هائل بحفار بترول تابع لشركة شلف التي تعمل في مجال التنقيب والحفر عن البترول في مياه خليج السويس □

وتسببت النيران في حرق غرفة المحركات نتيجة تسريب السولاء، وفشلت الطواقم العاملة في السيطرة عليه، مما أدى إلى زيادة الاشتعال □

وقال العميد عصام خضر، مدير مركز الأزمات والعمليات بمحافظة جنوب سيناء، إن الحادث وقع على مسافة 11 كيلومترا من حقول بترول بلاعيم، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ التابعة للشركة أنقذت 90 من طاقم الحفار، ولم تسفر الحادثة عن وقوع وفيات أو إصابات، وفقًا لليوم السابع □

وفي سياق متصل قالت مصادر بالشركة إن الحفار قد أتت عليه النيران بالكامل بسبب سرعة الرياح وانتشار المواد البترولية الموجودة على الحفار، مما أدى إلى انتشار الحريق في الحفار بأكمله □

وأضاف مصدر أن شهود عيان أكدوا له أن الحريق نتيجة تسريب سولار في غرفة أحد المحركات وفشل الطاقم في السيطرة عليه نتيجة لوجود الرياح □

وأعلنت حالة الطوارئ بكل المناطق المحيطة وتشكيل غرفة عمليات من البترول لمتابعة عمليات إخماد النيران والسيطرة على الزيوت المشتعلة في البحر جراء الحريق □