

# مصرع وإصابة 25 من جنسيات أجنبية في غرق غواصة بالغردقة



الخميس 27 مارس 2025 05:15 م

شهدت مدينة الغردقة حادثاً مأساوياً إثر ارتفاع حصيلة غرق الغواصة السنديباد، أمام مارينا فندق ماريوت، ما أسفر عن مصرع 6 أشخاص جميعهم من جنسيات أجنبية، وإصابة 19 آخرين. ووفقاً لبلاغ هيئة إسعاف البحر الأحمر، فقد تم توزيع المصابين والضحايا على عدد من المستشفيات ولم يتم حتى الآن الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء غرق الغواصة، فيما يجري تحقيق شامل لمعرفة ملابسات الحادث ومدى التزام الرحلة بإجراءات السلامة البحرية. وتبين من الفحص، أن الغواصة اسمها «SINDBAD»، وكانت تقل نحو 44 راكبا من جنسيات مختلفة خلال رحلة بحرية لتفقد الشعب المرجانية تحت مياه البحر الأحمر بالغردقة، وكشفت مصادر أن الغواصة السياحية غرقت أمام مارينا أحد الفنادق الشهيرة بالغردقة وراح ضحيتها 6 وفيات و9 مصابين بينهم 4 في حالة خطيرة، وإنقاذ 29 آخرين. وقالت القنصلية الروسية في الغردقة في بيان لها: "في يوم 27 مارس، حوالي الساعة 10:00، وعلى مسافة 1 كم من الشاطئ، تعرضت الغواصة الترفيهية "سندباد"، التابعة للفندق الذي يحمل نفس الاسم للغرق، وكانت الغواصة في رحلة تحت الماء لتفقد الشعب المرجانية". وتابعت القنصلية: "بالإضافة إلى أفراد الطاقم، كان على متن السفينة 45 سائحا، من بينهم قاصرون جميعهم مواطنون روس من شركة "بيبيو جلوبس"، وبحسب التقارير الأولية، تعرض 6 سياح للغرق وتم إنقاذ معظم من كانوا على متن السفينة ونقلهم إلى فنادقهم ومستشفياتهم في الغردقة وحالتهم الصحية لا تدعو للقلق". يُذكر أن الغواصة سنديباد التي غرقت تعمل في الرحلات السياحية في مدينة الغردقة منذ سنوات عدة.