

# غرق الحوض العائم بترسانة السويس البحرية



الثلاثاء 26 يوليو 2011 12:07 م

**26/07/2011**

أعلنت ترسانة السويس البحرية غرق الحوض العائم بمنطقة بورتوفيق بالسويس المطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس التابع لهيئة قناة السويس الثلاثاء؛ وهو الأمر الذى تسبب فى توقف عمليات الإصلاح الخاصة بالسفن داخل الترسانة البحرية[]

وكانت غرفة عمليات هيئة قناة السويس قد تلقت بلاغا بغرق الحوض المخصص لحمل سفن تصل حمولتها إلى 55 ألف طن وإجراء عمليات إصلاح ورفع السفن وكذلك القطارات البحرية[] وقامت هيئة موانئ البحر الأحمر بالسويس بسحب السفن والقاطرات الخمس التي كان يقوم بحملهم الحوض قبل غرقه وتم ربطهم برصيف ميناء بور توفيق بالسويس؛ حيث إن هذه السفن كان تجرى بها عمليات إصلاح داخل ترسانة السويس البحرية منذ مساء الاثنين[] وأكد مسئول بهيئة موانئ البحر الأحمر قيام اللواء عبدالقادر جاب الله رئيس هيئة الموانئ المتواجد حاليا في العاصمة لندن بإعطاء أوامر لنائب رئيس الهيئة ورئيس غرفة العمليات بتوفير جميع الإمكانيات لمساعدة هيئة قناة السويس في محاولاتها لإنقاذ الحوض العائم[]

جدير بالذكر أن الحوض العائم لترسانة السويس البحرية هو الأضخم من نوعه داخل منطقة المجرى الملاحي للقناة والمخصص لعمليات إصلاح السفن المارة بالمجرى الملاحي للقناة وموانئ السويس والمعروف عنه سمعته العالمية فى جودة إصلاح أعطال السفن والعبارات بمختلف أنواعها[]