

بالفيديو | | مسببة أضرارًا مادية[] اصطدام سفينة عملاقة برصيف قناة السويس

الأحد 22 يونيو 2025 12:30 م

شهدت قناة السويس في مصر، الجمعة، حادثة بحرية، حيث اصطدمت سفينة نقل الحمولات الثقيلة "راد زد 1"، التي ترفع علم ليبيريا، برصيف معدية القنطرة غرب. وأفادت التحقيقات الأولية أن السفينة لم توقع إصابات بشرية بعد اصطدامها برصيف معدية القنطرة غرب، قبل أن تجنح نحو رصيف قناة السويس، ولكنها تسببت بأضرار مادية جسيمة[] وأظهر مقطع مصور لحظة اصطدام السفينة ما أدى إلى حالة من الذعر بين الموجودين في محيط المعدية، الذين سارعوا بالابتعاد عن موقع الاصطدام.

<https://www.youtube.com/shorts/vlOQFeAo8lc>

عطل فني مفاجئ

وقالت هيئة قناة السويس في بيان عبر "فيسبوك"، إن السفينة تعرضت لعطل فني مفاجئ في نظام التوجيه عند "الكيلو متر 45" ترقيم قناة، أثناء عبورها ضمن قافلة الشمال. وأضافت الهيئة أن 3 قاطرات تابعة للهيئة تدخلت لتأمين الموقف، حيث تم سحب السفينة وإصلاح العطل بوساطة طاقمها، دون التأثير على حركة الملاحة في القناة. وقال رواد منصات التواصل الاجتماعي تعليقا على مقطع "فيديو" متداول إن الحادث وقع في منطقة قريبة من محطة القطار بالقنطرة غرب. وقالت صحف محلية إن الأجهزة المعنية انتقلت فورا إلى الموقع لمعاينة الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة، بينما جرت تحقيقات لتحديد أسباب العطل المفاجئ للسفينة[] جدير بالذكر، أن سفينة الغطس 1 RED ZED يبلغ طولها 217 مترا، وعرضها 43 مترا، وحمولتها 41 ألف طن، وعبرت القناة خلال رحلتها القادمة من هولندا ومتجهة إلى السودان[]