

مصادر عمالية: عدم توافر شروط السلامة المهنية وراء حادث "أسمنت سيناء"



السبت 27 ديسمبر 2014 12:12 م

كشفت مصادر عمالية حقيقة حادث مصنع أسمنت سيناء، والذي راح ضحيته 45 عاملا ما بين قتيل ومصاب صباح اليوم السبت.

وقالت المصادر: إن يوم العمل بدأ بشكل عادي بداخل مصنع الأسمنت الجاري إنشاؤه، إلا أنه بسبب عدم توافر شروط السلامة المهنية، سقطت إحدى الكتل الخرسانية الضخمة فوق أحد الأسقف التي يعمل تحتها العمال الأمر الذي أدى إلى دفنهم تحت الأنقاض.

وخرج من بين الكتل الخرسانية نحو 10 جثث فارقت الحياة، فيما أصيب 45 آخرين كانوا بالقرب من موقع الحادث، فيما لا يزال هناك عشرات من العمال محجورين بين الموت والحياة تحت الأنقاض الخرسانية حتى الآن.

يذكر أن أقرب مستشفى من المصنع الكائن بوسط سيناء، يبعد قرابة ساعة ونصف عن مكان الحادث.